

INSTRUKCJE WZORCOWANIA VDI/VDE/DGQ PRZYRZĄDÓW DO POMIARÓW WIELKOŚCI GEOMETRYCZNYCH DOSTĘPNE NA STRONIE VDI W FORMIE KOMERCYJNEJ W JĘZYKU NIEMIECKIM (nowe również w angielskim)

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 1	Instrukcja nadzoru wyposażenia pomiarowego. Wprowadzenie	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 2	Instrukcja wzorcowania sprawdzianów tłoczkowych	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 3	Instrukcja wzorcowania sprawdzianów szczękowych	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4	Instrukcja wzorcowania sprawdzianów pierścieniowych i wzorców pierścieniowych	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 5	Instrukcja wzorcowania mikrometrów	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 6	Instrukcja wzorcowania głębokościomierzy mikrometrycznych (według DIN 863 Teil 2, Ausg. 06.81)	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 7	Instrukcja wzorcowania mikrometrów do ścianek (według DIN 863 Teil 3, Ausg. 10.83)	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 8	Instrukcja wzorcowania suwmiarek	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9	Instrukcja wzorcowania głębokościomierzy suwmiarkowych (według DIN 862, Ausg. 12.88)	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10	Instrukcja wzorcowania wysokościomierzy suwmiarkowych (według an DIN 862:1988-12)	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11	Instrukcja wzorcowania czujników zegarowych (według DIN 878, Wyd. 10.83)	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 12	Instrukcja wzorcowania kątomierzy mechanicznych, optycznych	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13	Instrukcja wzorcowania przyrządów czujnikowych do pomiarów zewn. i wewn.	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 14	Instrukcja wzorcowania mikrometrów 2-punktowych do pomiarów wewnętrznych (według DIN 863 Część 4, Wyd. 06.81)	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 15	Instrukcja wzorcowania średnicówek 3-punktowych	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 16	Instrukcja wzorcowania wzorców mikrometrycznych wysokości	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 18	Instrukcja wzorcowania liniałów powierzchniowych (według DIN 874 Część 1, Wyd. 08.73)	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 19	Instrukcja wzorcowania liniałów krawędziowych (według DIN 874 Część 2, Wyd. 08.73)	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 22	Instrukcja wzorcowania kątowników 90° (ze stopą, krawędziowych) (według DIN 875, Wyd. 03.81)	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 23	Instrukcja wzorcowania sprawdzianów gwintowych trzpieniowych	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 24	Instrukcja wzorcowania sprawdzianów gwintowych pierścieniowych (według DIN 2285 i DIN 2299)	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 25	Instrukcja wzorcowania sprawdzianów stożkowych	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 26	Instrukcja wzorcowania czujników indukcyjnych (według DIN 32876 Część 1);	1991-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 27	Instrukcja wzorcowania sprawdzianów specjalnych	1991-01

NOWE

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 1.1	Instrukcja wzorcowania przyrządów pomiarowych do wielkości geometrycznych - podstawy	2001-12
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 1.2	Instrukcja wzorcowania przyrządów pomiarowych	2003-12

	do wielkości geometrycznych – niepewność pomiarów	
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 3.1	Instrukcja wzorcowania płytek wzorcowych	2004-01
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1	Instrukcja wzorcowania wzorców ustawczych, sprawdzianów pierścieniowych i trzpieniowych	2001-11
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2	Instrukcja wzorcowania wałeczków sprawdzianów i wałeczków do gwintów	2001-09
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.4	Instrukcja wzorcowania wzorców ustawczych z powierzchniami płaskimi, sferycznymi, kulowymi, walcowymi.	2009-09
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.6	Instrukcja wzorcowania sprawdzianów cylindrycznych i trzpieniowych	2003-03
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.7	Instrukcja wzorcowania sprawdzianów szczękowych	2004-02
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8	Instrukcja wzorcowania sprawdzianów gwintowych trzpieniowych	2001-09
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9	Instrukcja wzorcowania sprawdzianów gwintowych pierścieniowych	2001-11
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.12	Instrukcja wzorcowania sprawdzianów stożkowych	2007-07
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 6.1	Instrukcja wzorcowania płytek interferencyjnych płaskich i płaskorównoległych	2009-09
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 7.1	Instrukcja wzorcowania kątowników 90° stalowych	2008-08
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 7.2	Instrukcja wzorcowania kątomierzy	2008-07
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1	Instrukcja wzorcowania suwmiarek uniwersalnych	2001-11
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.2	Instrukcja wzorcowania głębokościomierzy suwmiarkowych.	2001-11
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.3	Instrukcja wzorcowania wysokościomierzy suwmiarkowych	2002-08
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1	Instrukcja wzorcowania mikrometrów	2001-11
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.2	Instrukcja wzorcowania mikrometrów do gwintów	2005-07
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.3	Instrukcja wzorcowania mikrometrów czujnikowych	2002-08
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.4	Instrukcja wzorcowania mikrometrów do zabudowy	2008-12
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.5	Instrukcja wzorcowania głębokościomierzy mikrometrycznych	2005-08
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.6	Instrukcja wzorcowania wysokościomierzy mikrometrycznych	2008-02
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.7	Instrukcja wzorcowania przyrządów mikrometrycznych 2-punktowych do pomiarów wewnętrznych	2004-12
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.8	Instrukcja wzorcowania średnicówek trzypunktowych	2002-08
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.1	Instrukcja wzorcowania czujników zegarowych	2001-04
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.2	Instrukcja wzorcowania czujników mechanicznych	2002-08
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.3	Instrukcja wzorcowania diatestów	2002-09
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 12.1	Instrukcja wzorcowania przyrządów czujnikowych do pomiarów zewn.	2000-10
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.1	Instrukcja wzorcowania przyrządów czujnikowych do pomiarów wewn.	2000-10
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.2	Instrukcja wzorcowania mikrometrów 2-punktowych do pomiarów wewnętrznych	2002-09
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 14.1	Instrukcja wzorcowania urządzeń do pomiarów długości z czujnikami indukcyjnymi	2007-08
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 16.1	Instrukcja wzorcowania przyrządów do pomiarów długości pionowych	2009-10